

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"ZAGAJNIK"
91-848 Łódź, ul. H. Radlińskiej 3
tel. 656-48-85
REGON 471214408
NIP 724-10-00-175

Łódź dn. 17.09.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zagajnik"
ul. H. Radlińskiej 3, 91-848 Łódź

zaprasza

do składania ofert na wykonanie n/w robót
remontowych w zasobach Spółdzielni w 2024 roku

Roboty budowlane –
uzupełnienie tynku cienkowarstwowego na elewacji budynku nr 8
wg specyfikacji w załączeniu.

Oferta winna zawierać :

1.) Informacje o firmie oraz kserokopie dokumentów :

- zaświadczenie o działalności gospodarczej
- polisa ubezpieczeniowa OC

2.) Informacje cenowe :

- cena ryczałtowa na zakres prac
- czynniki cenotwórcze do celów kosztorysowania
- informacja o terminie udzielanej gwarancji oraz terminach płatności faktur

Brak kompletu dokumentów złożonych przez firmę może być przyczyną wykluczenia z "konkursu ofert".
Oferty w zamkniętych kopertach z napisem " Oferta na roboty budowlane – naprawa elewacji bud nr 8 .;" należy składać w pokoju nr 3 w terminie do **24.09.2024 r.**

Szczegółowych informacji na temat zakresu rzeczowego wraz ze specyfikacją robót udziela Kierownik Działu Technicznego, tel : 42-656 - 45-97 , 533-353-942 , od poniedziałku do piątku w godz.7.³⁰ – 13.³⁰ .

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny.

Zarząd
SM "Zagajnik" |

Pełnomocnik Zarządu
SM „Zagajnik” w Łodzi
Katarzyna Knychalska

Członek Zarządu
SM „Zagajnik” w Łodzi
Iwona Jezierska

SPÓŁNOWNIA MIESZKANIOWA
"ZAGAJNIK"
91-848 Łódź, ul. 4, Radlińskiej 3
tel. 056-48-85
REGON 471214408
NIP 724-10-00-175


Łódź dn 17.09.2024r

SPECYFIKACJA ROBOTY BUDOWLANE

Uzupełnienie tynku cienkowarstwowego na elewacji budynku metoda wysokościową lub z rusztowania.

Budynek 4 piętrowy – elewacja wschodnia o wym.36 m x 15 m - attyka
i elewacja klatek schodowych ok. 150 m²

1. Uzupełnienie ubytków ok 150 m² w wyprawie tynkarskiej na elewacji, metoda wysokościową lub przy pomocy podnośnika koszowego lub z rusztowania, poprzez wtopienie zaprawy klejowej w miejsca uszkodzeń tynku w celu wyrównania powierzchni.
2. Zagruntowanie uzupełnionych ubytków białym podkładem tynkarskim do tynków strukturalnych.
3. Wykonanie jesień 2024 przed końcem roku.

KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNEGO

mgr inż. Maciej Włodarczyk